

施工体制確認調査の実施概要

令和8年8月14日  
企画総務課

工事名                              : 国保中央病院設備改修工事(令和8年度)  
調査を実施した業者名          : 株式会社中和コンストラクション  
住 所                              : 奈良県桜井市大字281番地7

| 調査項目                           | 調査内容                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. 工事実施体制                      | 技術者の配置は適切であることが確認できる。                            |
| 2. 予定技術者の資格                    | 管理技術者は、必要な資格(一級建築施工管理技士)であり、3ヶ月以上の雇用があることが確認できる。 |
| 3. 入札価格の積算内訳                   | 業務の実施に必要な経費が計上されていることが確認できる。                     |
| 4. 工程計画                        | 必要となる各業務内容の手順、実施機関が適切に設定されていることが確認できる。           |
| 5. 1から4までの聞き取り調査をした結果についての調査検討 |                                                  |
| 6. その他必要な事項                    | 特になし。                                            |